



Abwasserentsorgung
Zustandsuntersuchung privater
Abwasseranlagen (ZPA)

Auswertung Zustandsuntersuchungen

Situation 1:1'000
Übersichtsplan Zone 1.1

Plan Nr. Lu_zpa_u_01	Auftraggeber:  LÜTZELFLÜH am Fluss vor Zeit Einwohnergemeinde Rüschelen Kirchplatz 1 3432 Lützelflüh Tel. 034 460 16 11 Fax 034 460 16 00 info@luetzelflueh.ch www.luetzelflueh.ch	Projektverfasser:  ostag LEIDENSCHAFT FÜR DAS PROJEKT OSTAG Ingenieure AG Bernstrasse 21 3400 Burgdorf T 034 420 02 80 F 034 420 02 81 www.infostag.ch
Datum: 30.11.2022		
Grösse: 63 x 60cm		
Änderungen:		
gez/kontr: obe		
H:\statig_hu_zpa\05_Zone 1.1\planen\zustandsplan.mxd		

Legende

- Schmutzabwasser mit Kontrollschacht
 - Mischabwasser mit Kontrollschacht
 - Regenabwasser mit Kontrollschacht
- Zustand privater Leitungen (Untersuchung durchgeführt)**
- Gut - Genügend: keine Sanierung erforderlich
 - Ungenügend: Sanierung erforderlich

